

# A N E X O S



FOTO 07  
Descolamento entre a parede e a laje;



FOTO 08  
Acabamento no encontro das lajes de forro;



FOTO 09  
Infiltração aparente no forro de gesso, no apto. 20;



FOTO 10  
Vidraçaria sem peitoril e/ou pingadeira apresenta escorrimento na pintura;



FOTO 11  
Janelas sem peitoril e/ou proteção apresenta infiltração, no apto. 25;



FOTO 12  
Janelas sem peitoril e/ou proteção apresenta infiltração, no apto. 25;



FOTO 13  
Assentamento irregular apresentando quinas vivas – em todos apartamentos;



FOTO 14  
Assentamento somente sobre a pia – em todos apartamentos;



FOTO 15  
Rachadura no revestimento cerâmico do banheiro, no apto. 20;



FOTO 16  
Possibilidade de quebra da chave e/ou fechadura – vários apartamentos;



FOTO 17  
Falta de terminal ou batente permite danos na fechadura – vários apartamentos;



FOTO 18  
Furos nas portas das varandas ao invés de ser nas portas da cozinha – todos apartamentos;





FOTO19  
Rachadura na alvenaria ao lado da janela dos fundos, no apto. 21;



FOTO 20  
Rachadura na alvenaria ao lado da janela da frente, no apto. 33;



FOTO 21  
Rachadura na alvenaria ao lado da porta da frente, no apto. 33;



FOTO 22  
Rachadura na alvenaria ao lado da janela dos fundos, no apto. 32;




FOTO 23  
Reparo executado no revestimento da fachada lateral, junto à escada;



FOTO 24  
Reparo executado no revestimento da base da fachada, no apto. 25;



FOTO 25  
Revestimento solto na base da parede, no apto.37;



FOTO 26  
Reparo executado no revestimento da base da escada externa;



FOTO 27  
Descolamento do revestimento da base na cozinha, no apto. 23;



FOTO 28  
Rachadura na alvenaria da churrasqueira – vários apartamentos;



FOTO 29  
Revestimento refratário da churrasqueira solto, no apto. 28;



FOTO  
Revestimento refratário da churrasqueira solto, no apto. 28;





FOTO 31  
Sistema de aquecimento solar – Incremento das placas;



FOTO 32  
Rachadura na alvenaria ao redor dos quadros elétricos, no apto. 21;



FOTO 33  
Quadros Elétricos, fiação acessível – vários apartamentos;



FOTO 34  
Tomadas – (Falta), fiação acessível – vários apartamentos;



FOTO 35  
Antena em local inadequado;



FOTO 36  
Falta de registro para os tanques dos apartamentos, no andar térreo;



FOTO 37  
Pias e armários soltos com possibilidade de vazamentos – todos apartamentos;



FOTO 38  
Tampas feitas com madeira, baixa resistência em contato com o solo;



FOTO 39  
Instalação de gás, sem critério e cuidados – vários apartamentos;



FOTO 40  
Instalação de gás, sem critério e cuidados – vários apartamentos;



FOTO 41  
Instalação de gás, sem critério e cuidados – vários apartamentos;



FOTO 42  
Central de gás, bateria do lado direito;





FOTO 43  
Fundos da Central de gás;



FOTO 44  
Frente da Central de gás;



FOTO 45  
Pintura do muro apresenta falhas e trechos descascados;



FOTO 46  
Diferença de nível entre os módulos apresenta degraus e rampas fora de norma;



FOTO 47  
Barras de apoio somente ao lado do vaso sanitário. Mobiliário fora de norma;