



FOTO 01
Descolamento da alvenaria com a estrutura;



FOTO 02
Descolamento da alvenaria com a estrutura;

ANTES



DEPOIS



FOTO 03
Descolamento da alvenaria com a estrutura –
reparos aparentes;



FOTO 04
Reforço metálico após flexão da laje e vigas
de concreto;



FOTO 05
Intervenção feita no ramal de alimentação;



FOTO 06
Descolamento entre a parede e a laje;